

KUNDE

| | | | | | |
|-------------------|------------------|-----------------------|-----------------|---------------------|--------------|
| Navn | Brdr. Billum ApS | Kundenr. | 65833 | SE/CVR-nr. | 26194466 |
| Adresse | Havnegade 32 | Telefon | 40821150 | Kontaktpers. | Peter Billum |
| Postnr./By | 5600 Faaborg | Kommune | Faaborg-Midtfyn | Kontakt tlf. | 40821150 |
| | | Rekvissionsnr. | | | |

DATA / KONTROLMÅLINGER

| | | | | | |
|-------------------------|----------|-----------|-----------|-------------------------------------|---------------------|
| Kontrolordrenr. | 150708 | Id | OBU310155 | Planlagt-/Sidst udført dato: | 04-09-23 / 08-09-23 |
| Ordningnr. | OBU01 | | | Rekvissionsnr. | |
| Årlig frekvens | 1 | | | | |
| Type | | | | | |
| Størrelse | | | | | |
| Beliggenhed | | | | GPS breddegrad | 55.09630501 |
| Bemærkninger | | | | GPS længdegrad | 10.23879151 |
| Seneste Kontrol: | 08-09-23 | | | Registreret m. billede | Ja |
| | | | | Seneste Tømning: | 26-09-22 |

| Kontrol Olie/benzinud | Ekstratømning Olie/benzin | Normaltømning Olie/benzin | Bundtømning olie/benzinud | Rengøring coalescensfilt | Olie/slam fra OBU, kg | Påfyldning af vand, stk. | Vand/slam fra OBU, kg | Olifase, cm | Vandfase, cm |
|-----------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------|--------------|
| 1,00 | | | | | | | | | |
| slamfase, cm | Dæksel kontrol, stk. | Vandstand kontrol, stk. | Sider, kontrol saml./revner | Bund/prelplade, revner/brud | Svømmerluk kontrol, stk. | Alarm, reng/kontrol, | | | |
| | 1,00 | 1,00 | | | | | | | |

Udskillerens ejer/bruger bekræfter ved sin underskrift,

- at kontrol/tømning er foretaget jævnfør de anførte målinger og
- at udskilleren ved tømning straks efterfyldes med vand af ejer/bruger

UNDERSKRIFT

| | | | | | |
|-------|----------|-----------|--------|--------|--|
| Dato: | 08-09-23 | Operatør: | Gunner | Kunde: | |
|-------|----------|-----------|--------|--------|--|